

# HTEW042C37 图片制作及取模说明



图一

以实现图一效果为例，简要介绍图片制作和取模。

类似这种黑白黄三色的墨水屏，需要做两张图片，黑白一张，黄色一张。

## 一、黑白

### 1、图片制作

HTEW042C37 黑白显示内容不支持灰度，在制作图片的时候，需要做成 400\*300 分辨率的纯黑白图片，需要显示黑色的内容做成黑色，白色的内容做成白色，保存成.bmp 或者.jpg 文件。

### 2、取模

取模可以采用 image2lcd 软件，取模参数设置界面见图二：

- 打开 image2lcd，调入需要取模的图片；
- 输出数据类型：选择“C语言数组 (\*.c)”；
- 扫描方式：选择“水平扫描”；
- 输出灰度：选择“单色”；
- 最大宽度和高度：选择“400”、“300”，选择后需要点击后面的箭头确认；



- 这 5 项全不要打钩；
- 正显（白底黑字），则“颜色反转”打钩；负显（黑底白字）则不需要打钩。
- 点击“保存”，把转换后的数组存到扩展名为“.c”文件；
- 最后把文件“.c”中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二

## 二、黄色

### 1、图片制作

GDEW042C37 黄色显示内容不支持灰度，在制作图片的时候，需要做成 400\*300 分辨率的纯黑白图片，需要显示黄色的内容做成黑色，白色的内容做成白色，保存成.bmp 或

者.jpg 文件。


## 2、 取模

取模可以采用 image2lcd 软件，取模参数设置界面见图三：

- 打开 image2lcd，调入需要取模的图片；
- 输出数据类型：选择“C 语言数组 (\*.c)”；
- 扫描方式：选择“水平扫描”；
- 输出灰度：选择“单色”；
- 最大宽度和高度：选择“400”、“300”，选择后需要点击后面的箭头确认；



- 这 5 项全不要打钩；
- 正显（白底黄字），则“颜色反转”打钩；负显（黄底白字）则不需要打钩。
- 点击“保存”，把转换后的数组存到扩展名为“.c”文件；
- 最后把文件“.c”中的数组替换掉程序中对应的数组。



图三